


Назначение:

Z1-PLT-BS комплект предназначен для соединения двух нагревательных кабелей над теплоизоляцией. Комплект используется для кабелей NELSON Heat Tracing System типов LT -J, QLT -J, HLT -J. Комплект Z1-PLT-BS-M25 поставляется со стойками и коробками с резьбой M25, Z1-PLT-BS-75MPT со стойками и коробками с резьбой 3/4 дюйма. Набор включает в себя комплект муфт и монтажную коробку

Состав:

Коробка монтажная	- 1	Уплотнение стойки	- 1
Клеммы силовые	- 2	Силовая муфта	- 2
Клеммы земли	- 1	Защитная трубка D 9,5 мм	- 1
Стойка	- 1	Силикон	- 1
Адаптер	- 1		
Гайка	- 1		
Прокладка	- 1		




*** элементы не входящие в состав комплекта**

⚠ ВНИМАНИЕ !

Если возможны какие-либо проблемы с защитой от тока утечки, связанные с конденсатом внутри соединительной коробки, электрические соединения должны быть защищены от влаги.



Установка стойки

Вид А А
(рекомендуется установка
в позиции 4 и 8 часов)



ВНИМАНИЕ:

Прокладка кабеля под
Хомуты запрещена!




- 1) Отметьте места установки стоек, см. рис.
- 2) Пропустите кабель через стойку со стороны основания.
- 3) Установите стойку на трубу и закрепите хомутами
- 4) Наденьте уплотнитель на нагревательный кабель.
- 5) Нанесите силикон вокруг нагревательного кабеля на верхнюю часть уплотнителя и заполните какие-либо пустоты в уплотнителе.
- 6) Оденьте переходник поверх нагревательного кабеля и плотно притяните её к стойке
- 7) Нанесите силикон вокруг накидной гайки.
- 8) Приготовьте нагревательные кабели, перейдите к процедурам на стр. 3

Nelson Heat Tracing Systems products are supplied with a limited warranty. Complete Terms and Conditions may be found on Nelson's website at www.nelsonheaters.com.


ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ С ВНЕШНЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.

⚠ ВНИМАНИЕ !


Не повредите металлический экран.




- 1) Аккуратно надрежьте внешнюю изоляцию вокруг кабеля в 127 мм (5") от конца. Согните кабель для удаления изоляции.
- 2) Аккуратно надрежьте кабель от первого надреза к концу кабеля. Согните кабель для удаления изоляции.




- 5) На пузыре разрежьте экран, как показано на рисунке.




- 3) Удалите отрезанную часть изоляции.



- 6) Согните кабель и снимите открытую часть экрана с кабеля.




- 4) Сдвиньте экран к оставшейся изоляции, что бы образовался "пузырь".




- 7) Аккуратно снимите экран
- 8) Перейдите к процедуре «Удаление внутренней изоляции» на стр. 4


УДАЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИИ И СЕРДЦЕВИНЫ.




- 1) Аккуратно надрежьте внешнюю изоляцию вокруг кабеля в 102 мм (4") от конца. Согните кабель для удаления изоляции.
- 2) Аккуратно надрежьте кабель от первого надреза к концу кабеля. Согните кабель для удаления изоляции.




- 5) Начиная с конца, аккуратно отделите жилы от материала сердцевины.
- 6) Удалите материал сердцевины между жилами.



- 3) Удалите отрезанную часть изоляции.



- 7) Отрежьте 6 мм (0,25") от каждой жилы.
- 8) Перейдите к процедуре «Подготовка силового соединения» на стр. 5



- 4) Срежьте материал сердцевины снаружи проводящих жил.


⚠ ВНИМАНИЕ !

Не повредите токопроводящие жилы.


ПОДГОТОВКА СИЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ.

⚠ ВНИМАНИЕ !


Проводящие жилы не должны касаться или перекрещиваться в процессе одевания переходной Муфты. Допускается использование только муфт, допущенных NELSON HEAT TRACING к использованию.



1) Вставьте жилы в силовую муфту.




2) Вставьте жилы в направляющие трубки




3) Удалите направляющие трубки.

4) Сожмите муфту и заполните её силиконом



5) Оденьте силовую муфту внахлест на внутреннюю изоляцию .

6) Дайте силикону застыть в течении 30 минут. Полное отверждение займёт 24 часа.




6) Оденьте жёлто-зелёную защитную трубку на металлический экран перед установкой кабеля в монтажную коробку.

⚠ ВНИМАНИЕ

Проверку мегомметром осуществлять только после полного застывания силикона.
Не допускать контакта металлического экрана с жилами во избежания КЗ

СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ NELSON LT-J, LT-JT & HLT-J



- 1) Установить прокладку на адаптер.
- 2) Установить коробку на адаптер и нанести силикон вокруг гайки, установите коробку.
- 3) Присоедините жилы кабеля и оплётку к клеммам согласно рисунку.
- 4) Закрепите клеммный блок и кабели внутри коробки.
- 5) Установите крышку коробки на место.

Nelson Heat Tracing Systems products are supplied with a limited warranty. Complete Terms and Conditions may be found on Nelson's website at www.nelsonheaters.com.